







# Sécurité des produits de consommation

## Rappels de produit de consommation

### Avis de Retrait

#### **Date**

29 août, 2012



## Nom du produit

Sièges de bain pour bébé «Deluxe» et «Mother's Touch»

## Description complète du produit

Le présent rappel pour réparation vise les modèles de petits sièges de bain pour bébé «Deluxe» et «Mother's Touch», importés par Summer Infant Inc. Les sièges rappelés sont munis d'une petite base de plastique rectangulaire bleue ou rose mesurant environ 34,3 centimètres (13 ½ pouces) de longueur par 31,8 centimètres (12 ½ pouces) de largueur et portent les numéros de modèles ci dessous. Les numéros de modèle se trouvent soit sur le côté du siège de bain, près de l'étiquette de mise en garde, soit à l'avant, près des directives d'utilisation. Certains produits ont plusieurs numéros de modèles. Les modèles dont le numéro se termine par une lettre supplémentaire sont également visés. Seuls les sièges de bain avec une charnière métallique avec cinq rivets sont affectés.

Numéros de modèles visés sont les suivants:

08020 08050

08054

08070

08401

08404

08404

08650

00000

08655

08659

08754

08940

08944

## Identification du risque

Lorsque le produit n'est pas utilisé correctement, c'est-à-dire lorsqu'il est utilisé comme portebébé, l'appuie-tête peut se plier et l'enfant peut glisser du siège de bain.

Sept incidents, dont cinq ont entraîné des blessures à la tête à la suite d'une chute, ont été signalés à Summer Infant Inc. et à la CPSC des États-Unis.

Aucun incident ni aucune blessure n'ont été signalés à Santé Canada relativement à l'utilisation de ces produits.

#### Mesure corrective

Les consommateurs doivent communiquer avec Summer Infant Inc. pour obtenir gratuitement une trousse de réparation contenant une ceinture de sécurité et des directives. Il ne faut JAMAIS utiliser le siège de bain comme porte-bébé, même avec la ceinture la sécurité, tel qu'il est indiqué sur le produit et l'emballage et dans le manuel d'instructions.

Les consommateurs ne doivent pas retourner le siège de bain au magasin puisque les détaillants ne pourront pas leur fournir de trousse de réparation.

Pour obtenir de plus amples renseignements, ils peuvent communiquer avec Summer Infant au 1-800-426-4627, de 8 h à 17 h HE, du lundi au vendredi, ou consulter le <u>site de l'entreprise</u>(en anglais seulement).

## Quantité vendus

Environ 65 000 unités des baigneurs rappelés ont été vendus au Canada.

#### Période de la vente

Les produits rappelés ont été vendus de septembre 2004 à novembre 2011.

Fabriqué en Chine.

#### Compagnies

#### **Fabricant**

Summer Infant Inc.

#### **Distributeur**

Summer Infant Canada Inc. de Toronto (Ontario)

# **I**mages

Image 1

Siège de bain avec 5 rivets métalliques sur la charnière



Image 2
Emplacement du numéro de modèle

